


Mallien siirto Trimblen koneohjauslaitteisiin

Earthworks

Mallien siirto USB-tikulla Trimble Earthworks-koneohjauslaitteeseen

Mikäli mallit viedään USB-tikulla, kopioidaan ProjectLibrary-kansio muistitikun juurikansioon
Esim. F:\ProjectLibrary\Projects\Projektin kansio

USB-tikku laitetaan kiinni Earthworks-järjestelmän näyttöön ->  -> Tiedonsiirto -> Siirron tyyppi
-> Tuo tiedostot koneelle -> Kohteesta -> USB -> Seuraava -> USB muistitikku aktiiviseksi -> Oikealta
alhaalta Select tai valitse -> Projektin/Projektit tulevat valittaviksi -> Tuo tiedostot koneelle

Mallien siirto pilvipalvelun kautta Earthworks-koneohjauslaitteeseen


Jos asiakkaalla on käytössään pilvipalvelu, voi mallit suoraan siirtää tcc explorer -ohjelmalla tai myconnectedsite.com sivuston kautta pilveen.

TCC explorer

- Kirjaudu TCC exploreriin ja syötä pilvipalvelun tunnukset.
TCC explorer kirjautumisikkuna sulkeutuu. Klikkaa tuplaklikkauksella TCC explorer-kuvaketta.



- Tuplaklikkaa yrityksen nimeä ja valitse ProjectLibrary → Projects (kun kyseessä mallit Earthworks-järjestelmään)
- TCC:n Projects kansion alle voit kopioida kokonaisen projektin omalta tietokoneeltasi.
 - File Flipper kirjoittaa oletuksena projektit kohteeseen
C:\ProjectLibrary\Projects\Projektin nimi
- Liitä projekti TCC:n Projects kansion alle Ctr+v
- Pyydä kuskia synkronoimaan kone TCC pilvipalvelun kanssa.



| Name | Date modified | Type | Size |
|-----------------|------------------|-------------|------|
| Designs | 26/05/2020 11.19 | File folder | |
| control.V01.cpz | 14/08/2019 11.56 | CPZ File | 1 KB |
| site.V01.cal | 14/08/2019 11.56 | CAL File | 1 KB |
| site.V01.smz | 14/08/2019 11.56 | SMZ File | 1 KB |

Esimerkkinä kansiorakenne, joka on sama pilvipalvelussa ja USB-muistitikulla malleja siirrettäessä.

[Myconnectedsite.com](https://myconnectedsite.com)

Myconnectedsite.com -sivustolla kirjaudu tunnuksilla sisään ja valitse Browse Files.

Liitä projektikansio ProjectLibrary → Projects alle.

- Designs-kansiossa voi olla useita .dsz ja .VCL -malleja.
 - .vcl-formaatissa voi olla useita pintamalleja ja 3D-vivastoja samassa tiedostossa
 - .dsz-formaatissa voi olla esimerkiksi pintamalli/3D-viivasto ja taustakartta
- Control.v01.cpz on pistetiedosto (esimerkiksi kaivojen merkintäpisteet)
 - Ei pakollinen
- Site.v01.cal on koordinaattitiedosto GNSS-mittausta varten
 - koordinaatit ja geoidimallit voi tarkastaa mm. tekstinkäsittelyohjelmalla
 - Tämä tiedostoon pakollinen, jos käytetään GNSS-paikannusta.
- Site.v01.smz on taustakartta
 - Näkyy koko projektilla taustalla
 - Ei pakollinen

GCS900

Mallien siirto tikulla Trimble GCS900 koneohjauslaitteeseen

GCS900 yksittäinen koneohjausmalli koostuu pintamallista (.SVD), viivoista (.SVL)

Kohteesta riippuen kombinaatioita on erilaisia. Yksittäisen mallin tiedostot kopioidaan USB-tikun kansioon:

- X:\Machine Control Data\All\”Tähän suunnitelman kansio”
- Esimerkki: F:\Machine Control Data\All\E1R1_Jakava

Jokaisen mallin tiedostot ovat siis omassa kansiossaan. Kansio kannattaa nimetä järkevästi, koska malli ladataan käyttöön nimenomaan kansion nimellä.

Kun tikku laitetaan CB460-ohjauskeskukseen, avautuu automaattisesti dialogi. Mallit siirretään ohjauskeskukseen painamalla ”USB:ltä”

Mallien siirto pilvipalvelun kautta GCS900 koneohjauslaitteeseen

Jos asiakkaalla on käytössään pilvipalvelu, voi mallit suoraan siirtää tcc explorer -ohjelmalla tai myconnectedsite.com sivuston kautta pilveen.

Kun olet kirjautunut tcc-pilvipalveluun niin liitä projektikansiot Trimble Synchronizer Data – ja oikean koneen alle Machine Control Data -kansioon.



Myconnectedsite.com sivustolla kirjaudu tunnuksilla sisään ja valitse Browse Files. Liitä projektikansio Machine Control Datan alle.

